

Technical Data:

Ledino socket poles with 2 „Schuko“ sockets

220-240 V AC 50/60 Hz, 16 A
each pole total with max. 3500 watts loadable
material: stainless steel
2 sockets with hinged lid, with TÜV approval
IP44 - protection against splashing water
isolation class 1
funcional warranty 3 years*

„Connect L2A“ 1179000003025

with 2 „Schuko“ sockets
material: stainless steel, powder coated, black
L: 100 mm, W: 210 mm, H: 520 mm, 1.50 kg

„Connect L2“ 11790000011015

with 2 „Schuko“ sockets
material: stainless steel, transparent coated
L: 100 mm, W: 210 mm, H: 520 mm, 1.50 kg



Bedienungsanleitung



IP44

*) The conditions of our warranty can be found on enclosed sheet and on the internet at „<http://ledino.com/garantiebestimmungen/>“



Used units must not be disposed of with household waste!

If the unit is no longer operational, every consumer is required by law to dispose of used devices separate from household waste, e. g. at a collection point run by the communal authority borough. In this way, used devices can be recycled and waste materials disposed of in an environmentally friendly manner.

For this reason, electrical equipment is labelled with the displayed symbol.



We hereby confirm that the products are in line with the regulations – and in particular with the protection requirements – of the European Union’s directive on the harmonisation of the legislation relating to electromagnetic compability (2014/30/EU), the low voltage directive 2014/35/EU, the directive for Energyrelated Products 2009/125/EG and the RoHS directive 2011/65/EC.



WICHTIG:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen, konsultieren Sie bitte Ihren Händler.

Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Transportschäden sind dem Spediteur/Zusteller anzugeben.

⚠ SICHERHEIT: Lebensgefahr!

Die Verkabelung muss nach lokalen gesetzlichen Verordnungen und Richtlinien ausgeführt werden. Alle Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Um eine Dichtheit gemäß IP44 zu erreichen, muss das Kabel in der Anschlussbox richtig abgedichtet sein.

Der Steckdosenpfosten darf nicht in der Nähe von offenem Feuer und nicht in heißer und dampfhaltiger Umgebung installiert werden.

Der Steckdosenpfosten sollte nur auf befestigtem Boden wie z. B. Betonsockeln, Bodenplatten, Steinplatten oder Holz-/ Kunststoffterrassen aufgestellt werden.

Der Steckdosenpfosten sollte nicht im Bereich von Staunässe oder im Bereich mit Pfützenbildung stehen.

Stellen Sie sicher, dass beim Bohren keine Strom-, Wasser- oder Gasleitung beschädigt wird. Benutzen Sie die Steckdosen nicht ... mit feuchten Händen.

... mit nassen Steckern bzw. Anschlusskabeln.

Betreiben Sie die Steckdosen nicht, wenn dessen Gehäuse, Deckel oder die Anschlussleitung defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.

⚠ WARNUNG:

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr (Sicherung) während der Installation und Wartung.

Diese Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.


Führen Sie niemals Wartung oder Reinigung durch, während das Gerät unter Spannung ist.

Tragen Sie zum eigenen Schutz beim Bohren eine Schutzbrille und Staubmaske.

Beiliegende Bohrschablone für Connect L2 + Connect L2A

Für Stein und Beton bohren Sie ein \varnothing 10 mm Loch, 60 mm tief und benutzen sie 10 mm Dübel.

Für Holz und Kunststoff bohren sie ihren Schrauben entsprechende Löcher.



Installation




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Only 3-core wiring (isolation class 1) allowed!

fig. 1: Pull out the junction box ①.

Disconnect the power supply for the connecting cable!

fig. 2: Prepare the cable in according to statutory regulations. Loosen the 4 screws of the junction box ①, open the box and connect the wires according the marks and seal the cable properly. Fasten the strain relief ② with the 2 screws.

fig. 3: Close the junction box ① water tight with 4 screws.

fig. 4: Drill the dowel holes with help of drill template and insert the dowels. Screw the pole with the 2 screws to the floor.

Switch on the power supply.

Technische Daten:

Ledino Steckdosensäulen mit 2 Schuko-Steckdosen

220-240 V AC 50/60 Hz, 16 A

jede Säule mit gesamt max. 3500 Watt belastbar

Material: Edelstahl

2 TÜV geprüfte Steckdosen mit Klappdeckel

IP44 - gegen Spritzwasser geschützt

Schutzklasse 1

3 Jahre Funktionsgarantie*

„Connect L2A“ 11790000003025

mit 2 Schuko-Steckdosen

Material: Edelstahl, Pulver beschichtet, schwarz

L: 100 mm, B: 210 mm, H: 520 mm, 1,50 kg

„Connect L2“ 11790000011015

mit 2 Schuko-Steckdosen

Material: Edelstahl, transparent lackiert

L: 100 mm, B: 210 mm, H: 520 mm, 1,50 kg



Ledino
the energy saving company

Socket Pole

11790000003025

11790000011015

Instruction Manual



IP44

*) Die Bestimmungen zu unserer Garantie finden Sie auf dem beigelegtem Blatt und im Internet unter „<http://ledino.com/garantiebestimmungen/>“



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Wir bestätigen, dass diese Produkte den Vorschriften, insbesondere den Schutzanforderungen, entsprechen, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU), sowie der Vorschrift für Niederspannung 2014/35/EU, der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und der Vorschrift für RoHS 2011/65/EU festgelegt sind.

Ledino Deutschland GmbH
the energy saving company

Spitzahornweg 1
14974 Ludwigsfelde/ Berlin
Germany



11790000003025 Connect L2A (2 Sockets, black)
11790000011015 Connect L2 (2 Sockets, stainless steel)

IMPORTANT:

Read all instructions carefully.

Only use the unit as described in these instructions. Any other use will be deemed as not in accordance with the instructions and may lead to damage to property or even injury to persons. The manufacturer accepts no liability for damage caused by use not in accordance with the instructions.

If you do not understand this instruction, contact your dealer.

Check the device for transport damage. Those has to be reported to the forwarder/carrier.

⚠ SAFETY: Danger to life!

The wiring must run according to local statutory regulations and guidelines.

All work must be carried out only by a qualified electrician.

For a tightness level according to IP44, the cable in the junction box must be sealed properly.

Do not install the socket pole in near of open fire, damp or very hot areas.

The socket pole should be only on firm ground such as concrete base, slabs, stones or wood/plastic terraces.

The socket pole should not be placed in the area of waterlogging or in area with puddles.

Before drilling, make sure that no power, water or gas lines are present where the pole is to be mounted.

Don't use the sockets ... with moist hands.

... with wet plugs or connecting cable.

If the socket, the lid or main cable is defective or shows other signs of visible damage, do not use the socket pole.

⚠ WARNING:


Disconnect power during installation and before servicing. These procedures should only be performed by a qualified electrician. Supply power should be turned off when replacing components or checking connections. Never perform maintenance or cleaning while electric tension is not de-energized.

For your own protection, please wear protective goggle and dust mask.

Enclosed drill template for Connect L2 + Connect L2A

For stone and concrete, drill a \varnothing 10 mm hole, 60 mm deep, and use 10 mm dowels.

For wood and plastic, they drill holes corresponding to their screws.



Montage




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4

Nur 3-adrige Verdrahtung (Schutzklasse 1) erlaubt!

Bild 1: Die Anschlussbox ① herausziehen.

Die Stromzufuhr für die Zuleitung abschalten!

Bild 2: Die Zuleitung lt. gesetzlicher Richtlinie vorbereiten. Die 4 Schrauben der Anschlussbox ① lösen, die Box öffnen und das Kabel lt. Kennzeichnung anschließen. Stellen sie sicher, dass das Kabel richtig abgedichtet ist. Die 2 Schrauben der Zugentlastung ② festschrauben.

Bild 3: Den Deckel der Anschlussbox ① wieder mit den 4 Schrauben wasserdicht verschließen.

Bild 4: Die Dübellöcher mit Hilfe der Bohrschablone bohren und die Dübel einsetzen. Die Säule mit den 2 Schrauben ③ festschrauben.

Die Stromzufuhr wieder einschalten.